

# Технічна карта

## Лак матовий



## Lakier Matowy



### ПРОДУКТ

Лак матовий рекомендується для декоративного оздоблення та захисту поверхонь. Використовується для створення внутрішніх захисно-декоративних малярних покриттів у системах Greinplast Decoration, таких як: FARBA WENECJA, PERGAMIN, MASA STRUKTURALNA тощо, а також для поверхонь, попередньо пофарбованих фарбами (рекомендуємо МАТОВУ ДЕКОРАТИВНУ ФАРБУ). При використанні разом із брукатом (блискітками) створює неповторну атмосферу в інтер'єрі. Застосування лаку дозволяє не лише отримати цікавий декоративний ефект, а й забезпечити такий ступінь захисту стін, що дозволяє їх мити та чистити. Лак забезпечує прозорий матовий фініш.

### СКЛАД

Суміш дисперсії акрилових кополімерів та води.

### ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання в оригінально закритій упаковці: 24 місяці від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент та номер партії вказані на кришці упаковки.

### ФАСУВАННЯ

Одинична упаковка: відро 1 л.

### БЕЗПЕКА

S2: Березти від дітей. S24: Уникати контакту зі шкірою. S26: У разі потрапляння в очі негайно промити великою кількістю води та звернутися до лікаря. S46: У разі ковтання негайно звернутися до лікаря та показати упаковку або етикетку.

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата (гладкі поверхні) при одноразовому нанесенні	10-12 м <sup>2</sup> /л *
Розведення лаку водою	макс. 10%
Об'ємна густина [PN-C-81914:2002]	прибл. 1,009 кг/дм <sup>3</sup>
Час висихання [PN-C-81914:2002]	24 год. *
Зовнішній вигляд та колір [PN-C 81914:2002]	покриває має бути однорідним, без розтріскувань, напливів та відшарувань.
Вміст ЛОС (VOC) (допустиме значення від 2010р. / у виробі)	Кат. A/e/FW макс. 130 г/л

\*значення залежить від температури, типу та поглинальної здатності основи.

### ІНСТРУМЕНТИ

Відро, малярна кювета (лоток), валик, пензель.

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ - ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Основа має бути міцною, щільною, сухою та очищеною від пилу, бруду, сольових висолів і органічних залишків (олії, жири тощо). У разі появи цвілі або грибка необхідно промити уражені місця водою та дезінфікувати препаратом Greinplast AG.

Неоднорідні мінеральні основи або поверхні з підвищеною поглинальною здатністю слід заґрунтувати відповідним чином розведеним засобом Greinplast U з додаванням 30% Матової декоративної фарби (це необхідно для уникнення можливих патьоків або «засклина» ґрунту). Детальна інформація щодо типу та способу підготовки основи наведена в таблиці нижче.

### ВИКОНАННЯ

На пофарбовану стіну або на готову декоративну систему слід нанести лак або суміш лаку з брукатом за допомогою валика з середнім ворсом. Суміш готується шляхом засипання брукату у відповідну порцію лаку та перемішування (на 1 л лаку макс. 30 г брукату).

• GREINPLAST SP.ZO.O. KRASNE 512B, 36-007 KRASNE • Tel. Sekretariat: 017 77 13 501; Fax. 017 77 13 590; Dział Sprzedaży: 017 77 13 551-555, Fax. 017 77 13 550; [greinplast@greinplast.pl](mailto:greinplast@greinplast.pl); INFOLINIA: 0 800 415 999.

З виходом цієї технічної карти всі попередні втрачають чинність.

[www.greinplast.pl](http://www.greinplast.pl)

Nr karty: 10/DEK/2016

Data wydania: 01/2016



# Технічна карта

## Лак матовий



### ВИКОНАННЯ

На пофарбовану стіну або на готову декоративну систему слід нанести лак або суміш лаку з брукатом за допомогою валика з середнім ворсом. Суміш готується шляхом засипання брукату у відповідну порцію лаку та перемішування (на 1 л лаку макс. 30 г брукату). Залежно від типу та способу підготовки основи, а також бажаного кінцевого візуального ефекту, наноситься один або два шари лаку. Роботи на одній площині стіни слід проводити безперервно, без перерв, методом «мокре на мокро». Важливо: не використовувати електричний змішувач для перемішування лаку з брукатом.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ

Температура навколишнього середовища під час нанесення та висихання Лаку повинна становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура під час нанесення +20°C. Погана підготовка основи у крайніх випадках може призвести до зниження тривалості служби Лаку або навіть до його відшарування. Інструменти мити водою безпосередньо після завершення робіт. Інформація, що міститься в цій інструкції, має на меті забезпечення оптимального використання продукту, проте вона не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. У разі поєднання з виробами інших Брендів ми не несемо жодної відповідальності. Сфери застосування, не вказані в цій інструкції, слід попередньо узгодити з Відділом технічного консультування.

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ - ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Цементні, цементно-вапняні, вапняні та вапняно-цементні штукатурки	<b>Витримати мінімум 28 днів:</b> - Сухі основи: Очистити поверхню, заґрунтувати ґрунтом Greinplast U, розведеним у пропорції 1:2 (ґрунт:вода) з додаванням 30% Матової або Сатинової декоративної фарби. - Вологі основи: Залишити до повного висихання, очистити, а потім заґрунтувати аналогічною сумішшю (Greinplast U 1:2 + 30% фарби).
Гіпсові штукатурки	<b>Витримати мінімум 21 день:</b> - Сухі основи: Очистити поверхню, заґрунтувати ґрунтом Greinplast U, розведеним у пропорції від 1:3 до 1:4 (ґрунт:вода) з додаванням 30% Матової декоративної фарби. - Вологі основи: Залишити до повного висихання, очистити та заґрунтувати ґрунтом Greinplast U (1:3–1:4) з додаванням 30% фарби FW-P.
Гіпсові фінішні шпаклівки, гіпсокартонні плити (ГКЛ)	<b>Витримати до повного висихання:</b> - Сухі основи: Знепилити та заґрунтувати засобом Greinplast U у пропорції від 1:2 до 1:3 (ґрунт:вода) з додаванням 30% Матової декоративної фарби. - Вологі основи: Дати висохнути, відшліфувати, знепилити та заґрунтувати сумішшю Greinplast U (1:2–1:3) з додаванням 30% Матової або Сатинової декоративної фарби.
Малярні покриття (олійні, крейдяні та клейові фарби)	Обов'язково повністю видалити. Очистити поверхню, заґрунтувати Greinplast U (1:2–1:3). Дефекти заповнити фінішною шпаклівкою Greinplast GG або SGT (дрібні тріщини заповнити шпаклівкою SA). Потім відшліфувати, очистити від пилу та заґрунтувати сумішшю Greinplast U (1:2–1:3) з додаванням 30% Сатинової декоративної фарби.
Інші малярні покриття (акрилові тощо)	Повністю видалити, очистити, заґрунтувати Greinplast U (1:2-1:3). Дефекти заповнити шпаклівкою GG, SGT або SA. Відшліфувати, знепилити та заґрунтувати сумішшю Greinplast U (від 1:1 до 1:3) з додаванням 30% Матової або Сатинової декоративної фарби.
Старі шпалери	Повністю видалити. Змити залишки клею. Дефекти заповнити шпаклівкою GG, SGT або SA. Відшліфувати, очистити від пилу та заґрунтувати сумішшю Greinplast U (1:1–1:3) з додаванням 30% Матової або Сатинової декоративної фарби.
Акрилові шви, герметики	Залишити до повного висихання. Через високу еластичність та різну поглинальну здатність герметиків на них можуть виникнути тріщини або зміна кольору. Щоразу оцінюйте адгезію самостійно.
Брудні, жирні поверхні, плями, що важко видаляються	Змити водою з додаванням засобу Greinplast AP і дати висохнути. На плями нанести ізолюючий шар (наприклад, матову олійну фарбу) і залишити до повного висихання.
Інші основи, не вказані в цій інструкції	Підготовку слід узгодити з Відділом технічного консультування.

### НОРМИ, АТЕСТАТИ, СЕРТИФІКАТИ

