



Farba Dekoracyjna Strukturalna



ПРОДУКТ

Внутрішня латексна структурна фарба призначена для створення декоративних малярних покриттів на стабільних основах. Рекомендована для приміщень з великою інтенсивністю руху: сходові клітки, коридори, прохідні зони, будівлі закладів охорони здоров'я. Продукт доступний у білому кольорі, а також у кольорах згідно з палітрою виробів Greinplast GreinFleck та SBG.

СКЛАД

Суміш дисперсії акрилових кополімерів, мінеральних наповнювачів, консервувальних та модифікувальних засобів, пігментів та води.

ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання в оригінальній закритій упаковці: 24 місяці від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття тари може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент та номер партії вказані на кришці упаковки.

ФАСУВАННЯ

Одиниця пакування: відра 9 л, 4,5, 3 л.

БЕЗПЕКА

P101: У разі потреби в медичній допомозі мати при собі упаковку або етикетку продукту. P102: Берези від дітей. P264: Ретельно вимити руки після використання. P333+P313: При подразненні шкіри або висипанні: звернутися за медичною допомогою/консультацією. EUH208: Містить 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он, реакційну масу 5-хлоро-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1). Може викликати алергічну реакцію.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата (гладкі поверхні) при одношаровому нанесенні	3 - 4 м²/л
Об'ємна густина [PN-C-81914:2002]	прибл. 1,35 кг/дм³ **
Час висихання [PN-C-81914:2002]	макс. 3 год*
Стійкість покриття до мокрого стирання [PN-EN 13300:2002]	клас 1
Тип фарби [PN-C-81914:2002]	Стійка до мокрого стирання - тип I
Найбільший розмір зерна [PN-EN 13300:2002]	до 100 мкм (дрібна)
Коефіцієнт контрастності при витраті макс. 4,5 м²/л	клас 1
Вигляд та колір покриття [PN-C 81914:2002]	Без сторонніх включень, тріщин. Колір згідно з палітрою; допускається незначне відхилення відтінку.
Блиск [PN-EN 13300:2002]	матовий (85° < 10)
Система тонування	У кольорах згідно з палітрою виробів Greinplast GreinFleck, а також у разі застосування поза вищезгаданою декоративною системою згідно з SBG.
Вміст ЛОС (кат.А/а/тип FW) допустимий:	макс. 30 г/л
Вміст ЛОС у продукті, готовому до використання	< 5 г/л

*значення залежить від температурних умов, типу та поглинальної здатності основи.

**для білої фарби.

СКЛАД

Низькооборотний міксер, кошикова мішалка, відро, малярний валик, валик «медові стільники», пензлик.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ - ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Основа повинна бути міцною, щільною сухою, очищеною від пилу, бруду, сольових нальотів, органічних решток (олії, жири тощо). Неоднорідні основи або основи з підвищеною поглинальністю здатністю слід заґрунтувати ґрунтовальною фарбою **Greinplast FWG**. Детальна інформація щодо підготовки наведена у таблиці нижче.

ВИКОНАННЯ

До основних малярних робіт можна приступати після відповідної підготовки основи та її повного висихання. Перед початком фарбування вміст банки слід ретельно перемішати. Продукт наноситься валиком з довгим ворсом, грубим і регулярним шаром з витратою приблизно 0,30 л/м². Після нанесення фарби на площу прибл. 1-2 м² за допомогою валика з фактурою «медові стільники» формуємо структуру, проводячи валиком зверху вниз, звертаючи особливу увагу на рівномірність вигляду структури. Наступні фрагменти стіни виконувати аналогічним способом.

Роботи на стіні, що утворює одну площину, слід проводити безперервно, методом «мокре на мокро», використовуючи матеріал з однієї партії виробництва. Приміщення не слід провітрювати під час фарбування, оскільки це може призвести до занадто швидкого висихання фарби та неоднорідної структури (видимі смуги). Перерву в роботі слід запланувати заздалегідь у місцях, де можливе з'єднання буде малопомітним. Виконані таким чином поверхні після їх висихання можна покрити шаром Діамантового лаку (**Lakier brylantowy**) з додаванням пластифікаторів **DecoMix**.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ

Температура навколишнього середовища під час фарбування та висихання повинна становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура при нанесенні +20°C. Неналежа підготовка основи може, у крайніх випадках, призвести до погіршення довговічності покриття або навіть до його відшарування. Фарба набуває повних технічних параметрів через 28 днів після нанесення. Неправильне нанесення може призвести до утворення помітних відмінностей у відтінках (плям) на пофарбованих поверхнях. Після завершення робіт приміщення провітрювати до зникнення характерного запаху. Поверхні, які можуть бути забруднені фарбою, слід захистити, а у разі забруднення очистити до засихання матеріалу. Інструменти мити водою відразу після завершення робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ - ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Цементні, цементно-вапняні, вапняні штукатурки	Витримати мін. 28 днів: - Сухі основи: Очистити поверхню, заґрунтувати ґрунтовальною фарбою Greinplast FWG . - Вологі основи: Залишити до повного висихання, очистити поверхню, а потім заґрунтувати ґрунтовальною фарбою Greinplast FWG .
Гіпсові штукатурки	Витримати мін. 21 день: - Сухі основи: Очистити поверхню, заґрунтувати ґрунтовальною фарбою Greinplast FWG . - Вологі основи: Залишити до повного висихання, очистити поверхню, а потім заґрунтувати ґрунтовальною фарбою Greinplast FWG .
Гіпсові шпаклівки, фінішні, гіпсокартонні плити	Витримати до повного висихання: - Сухі основи: Витерти поверхню від пилу та заґрунтувати ґрунтовальною фарбою Greinplast FWG . - Вологі основи: Залишити до повного висихання, перешліфувати, витерти від пилу, а потім заґрунтувати ґрунтовальною фарбою Greinplast FWG .
Покриття олійними, крейдовими та клейовими фарбами	Такі покриття слід обов'язково усунути. Поверхню очистити, заґрунтувати препаратом Greinplast U (розведеним у пропорції від 1:2 до 1:3 з водою). Виймки та нерівності заповнити гладдю Greinplast GG або SGT (невеликі дефекти шпаклівкою SA). Потім всю поверхню перешліфувати, очистити від пилу та заґрунтувати ґрунтовальною фарбою Greinplast FWG .
Інші малярні покриття (акрилові тощо)	Нестійкі покриття обов'язково видалити. Поверхню очистити, заґрунтувати препаратом Greinplast U (розведеним 1:2 до 1:3 з водою). Нерівності вирівняти гладдю Greinplast GG або SGT (невеликі дефекти шпаклівкою SA). Потім всю поверхню перешліфувати, очистити від пилу та заґрунтувати ґрунтовальною фарбою Greinplast FWG .

Шпалери	Повністю усунути. Залишки клею та шпалер змити. Нерівності та дефекти найкраще заповнити гладдю Greinplast GG або SGT (невеликі дефекти шпаклівки SA). Потім всю поверхню перешліфувати, знепилити та заґрунтувати ґрунтувальною фарбою фарбою Greinplast FWG.
Брудні, жирні поверхні, складні плями	Промити водою з відповідним додаванням препарату Greinplast AP і залишити до повного висихання. На плями нанести ізолювальне покриття (наприклад, матову олійну фарбу) і залишити до повного висихання.
Акрилові шви, герметики	Залишити до повного висихання. Через високу еластичність та різну поглинальну здатність таких продуктів, на цих масах можуть виникнути тріщини та зміна кольору. Щоразу необхідно проводити власну перевірку адгезії.
Інші основи, не вказані в цій інструкції	Підготовку необхідно узгодити з Відділом технічного консультування.

НОРМИ, АТЕСТАТИ, СВДОЦТВА

Продукт відповідає вимогам PN-C-81914:2002.

Класифікація згідно з PN-EN 13300:2002.

Має Гігієнічний атестат.