

АКРИЛОВИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ, ПРОЗОРИЙ



- **ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ**
- **ВИСОКА ДЕФОРМІВНІСТЬ - УТВОРЮЄ ЕЛАСТИЧНЕ З'ЄДНАННЯ**
- **ЗНИЖЕНЕ СПОВЗАННЯ - МОЖЛИВІСТЬ МОНТАЖУ ПАНЕЛЕЙ ЗВЕРХУ ВНИЗ**
- **ПРОЗОРА ВЕРСІЯ ДЛЯ МОНТАЖУ КВАРЦОВИХ ПАНЕЛЕЙ (ОЕА-КГ) І ПІСКОВИКА (ОЕА-КР)**
- **ДЛЯ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ РОБІТ**

**АДГЕЗІЯ ДО
ОСНОВИ**



**ЗДАТНІСТЬ ДО
ДЕФОРМАЦІЇ**



РОБОЧИЙ ЧАС



**ЛЕГКІСТЬ У РОБОТІ,
ХОРОШІ РОБОЧІ
ПАРАМЕТРИ**



**ВИСОКА
ЕЛАСТИЧНІСТЬ**



**ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО
ОСНОВИ**

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

GREINPLAST KA-TRANS - готова до використання клеюча маса на основі акрилових кополімерів. Має високу початкову адгезію, еластичність і знижене сповзання, що дозволяє монтувати панелі зверху вниз. До складу входять модифікуючі добавки, речовини, що знижують горючість, та волокна, які запобігають усадці і покращують оброблюваність підвищуючи тим самим міцність клеєвого шару.

Призначений для приклеювання фасадних панелей GREINPLAST OEА-KG (кварцових) і OEА-KP (пісковикових) до стабільних мінеральних основ, як у зовнішніх, так і внутрішніх роботах. Також застосовується в системах утеплення GREINPLAST OE.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата:	0,5–0,8 кг/м ²
Об'ємна густина:	приблизно 1,03 кг/дм ³
Час висихання:	максимум 24 години*
Температура основи:	від +5°C до +25°C
Час придатності до нанесення:	≥ 15 хвилин*
Склад	Суміш дисперсії акрилових кополімерів, вогнезахисних засобів, антискорочувальних волокон, консервантів і модифікуючих засобів, а також води.
Фасування	Одинична упаковка: відра 10 кг, 5 кг, 3 кг; Збірна упаковка: плівкова палета: 33 x 10 кг, 68 x 5 кг, 88 x 3 кг.
Інструменти	Мішалка повільнообертова, кошикове мішалко, кельма, відро, зубчата терка 2 мм, плоска терка, губка.
Зберігання	Термін зберігання в оригінально закритій тарі: 12 місяців від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії виробництва вказані на кришці упаковки.

*значення залежить від температури, вологості та типу та поглинання основи

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути міцною, щільною та сухою, без залишків речовин, що можуть знижувати адгезію, таких як пил, жир, залишки фарби чи біологічні забруднення. Усю цвіль та грибок необхідно повністю видалити. Мінеральні поверхні мають бути витримані щонайменше 28 днів, а армована сіткою поверхня - не менше трьох діб. Якщо основа неоднорідна або має підвищену вбираність, її слід заґрунтувати відповідно розведеним препаратом GREINPLAST U. Поверхні, на які буде наноситися клей GREINPLAST KA-TRANS, обов'язково потрібно обробити ґрунтувальною фарбою GREINPLAST PP. Важливо пам'ятати, що саме вона визначає колір шва після монтажу. Перед початком робіт слід ретельно розпланувати розміщення панелей на поверхні, враховуючи ширину шва. Рекомендована ширина - від 5 до 10 мм.

ВИКОНАННЯ

До приклеювання панелей можна приступати лише після повного висихання основи. Перед нанесенням клею масу необхідно ретельно перемішати. Клей слід наносити рівномірно на поверхню за допомогою зубчастого шпателя з розміром зуба 2 мм. Не рекомендується використовувати шпателі з більшим зубом, оскільки надлишок клею може спричинити незручності при вкладанні панелей.

Наносити клей потрібно поетапно - на ділянки, які можна закрити до утворення поверхневої плівки. Якщо клей підсох, його слід замінити на свіжий. Роботи слід виконувати при температурі основи та навколишнього середовища від +10°C до +25°C.

Панель необхідно щільно притиснути до основи по всій площі, щоб клей рівномірно покрити її нижню поверхню, а надлишок вийшов за межі. Для притискання можна використовувати гладкий шпатель. Важливо уникати утворення нерівностей. Надлишок клею слід одразу видалити, а поверхню протерти вологою губкою. Не допускається залишення клею в швах - його потрібно акуратно прибрати пензлем. Уся система має бути щільною, рівною та без зазорів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Перед монтажем слід переконатися, що на поверхні не утворився соляний наліт. У разі його появи потрібно видалити механічно та заґрунтувати глибокопроникним ґрунтом. Після нанесення клею і до його повного висихання, що триває щонайменше дві доби, облицювання необхідно захистити від дощу, вітру та перепадів температур. У цей період температура не повинна опускатися нижче +10°C. Час висихання клею може змінюватися залежно від погодних умов. Недотримання рекомендацій, неправильна підготовка основи або порушення технології нанесення можуть призвести до зниження міцності облицювання або його відшарування. Витрата клею залежить від рівності поверхні. Поверхні, схильні до забруднення, слід захистити, а забруднення видалити до висихання. Інструменти потрібно промити водою одразу після завершення робіт. Зміна складу продукту не допускається, оскільки це може суттєво знизити його якість.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, має рекомендаційний характер і не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт знаходяться поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до будівельних норм. Зміна складу продукту або використання його з матеріалами інших виробників, не зазначених у технічній документації (KOT, ETA), несе ризики, за які виробник не відповідає.

БЕЗПЕКА

P101: У разі звернення до лікаря необхідно показати упаковку або етикетку. P102: Засіб слід зберігати в недоступному для дітей місці. P264: Після використання ретельно вимити руки. P333+313: У разі подразнення шкіри або появи висипки слід звернутися до лікаря. P501: Залишки продукту та упаковку необхідно утилізувати відповідно до чинних норм. EUH208: Містить: 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он, реакційну масу 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1). Може спричинити алергічну реакцію.

НОРМИ, АТЕСТАТИ, СВДОЦТВА

Greinplast KA-TRANS - складова систем утеплення та облицювання, що застосовується у відповідних комплексах матеріалів GREINPLAST згідно з реєстром № 001/ES/KA-TRANS.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

